


# 1. 非破壊検査ってなに？（言葉やばそうなんですか…）

ものとこわさずに欠陥を見つけてこ。.

その後、使えるかどうか。




OKなら使える。



OKでももう使えない。

非破壊試験 NDT 素材や製品を破壊せずに、欠陥の有無・その存在位置・大きさ・形状分布状態等を調べる試験。



調子のよろこびつけのめちがい。

非破壊評価 NDE 非破壊試験で得られた指示を試験体の性質または使用性能の面から総合的に解析・評価すること。



◎あたげじがない。

きずと欠陥のちがいってなに。 きず？ それは「けが」。



きず 不連続など。

JIS Z 2300:2003で

欠陥 きずの中で悪影響を及ぼすと判断されたもの。

こう決めてる。